

MIG

MEESTER[®]
IN GLAS

INHOUD:



1x Rail (wand- of plafondmontage)



1x Afdekkap + eindkappen



2x Loopwagens



2x Eindstoppers



1x Vloergeleiding



1x Zijlichtprofiel



1x Vulprofiel



1x Vloerprofiel zijlicht



1x Set deurgreep


BENODIGDHEDEN:



Boormachine



Waterpas



Schroevendraaierset



Potlood




Schroefbit 1,5mm / 3mm

! Voor deze montage zijn 2 tot 3 personen aangeraden.



Montagetekening glazen schuifdeur met zijlicht

1.




DH = Deurhoogte
TH = DH + 40mm



R = Schuifrail
☒ = Eindpositie gesloten deur



2.



3.




Let op dat de voorgeboorde gaten overeen komen met het zijlichtprofiel.


MIG

MEESTER[®]
IN GLAS


4.



5.




6.



Plaats glasblokjes (gemiddeld 8mm dikte) in het vloerprofiel.
Optioneel: afhankelijk van de situatie dient er meer of minder opgeblokt te worden.

7.




Schuif het glaspaneel zachtjes in het plafondprofiel over het vloerprofiel en laat het zachtjes zakken op de glasblokjes.

MIG


MEESTER[®]
IN GLAS

8.




Schuif het glaspaneel rustig in het wandprofiel, tot wanneer de kopse zijde naar wens uitgericht is.

10.




9.



Plaats de glasplaat tot tegen de buitenzijde van de douche, of mooi in het midden van het profiel, naargelang de wens van afwerking. Blok de ruimte tussen het glas en de binnenwand eventueel op.



11.



MIG

MEESTER[®]
IN GLAS


12.



Let op : bij Steel Look schuifdeuren wordt er standaard geen profiel bovenaan de deur voorzien wegens bevestiging in de schuifrail !


13.

Rechter loopwagen








14.

Linker loopwagen



15.








MIG

MEESTER[®]
IN GLAS



20.










21.



22.








MIG

MEESTER[®]
IN GLAS


MONTAGE SOFT-CLOSING

(indien geen soft-closing, negeer stap 30-37 en ga verder naar stap 38)


30.




31.







32.







33.






38.



39.



40.

